LC Block-Out Resin EN

Product Description
Ultradent LC Block-Out Resin is a viscous light-cured, methacrylate-based, blue pigmented utility resin which is syringe delivered for precise delivery.
For all products described, carefully read and understand all instructions and SDS information prior to use.

Delivery Form(s)
- 1.2 mL Delivery Syringe
- Delivery Tip:
  - Black Mini™ Tip

Indications for Use/ Intended Purpose
Ultradent LC Block-Out Resin is designed for laboratory use such as for bleaching reservoirs on plaster models, for lab procedures requiring spacing or undercut block out, and to repair small fractures or voids in laboratory models.

Warnings and Precautions
- LC Block-Out Resin is not intended for intraoral use.
- Keep product out of direct sun and heat.

Stepwise Instructions
Preparation
NOTE: Stone/plaster models must be clean and dry before applying resin.
1) Remove Luer cap.
2) Securely attach recommended tip (Black Mini™ Tip).
3) Verify resin flow prior to applying. If resistance is met, replace tip and re-check. Use only recommended tips.

Use – Model Repair or Block-Out
1) Fill area no more than 3mm thick at a time.
2) Cure thoroughly.
3) Add additional resin and cure as necessary.
4) Wipe off the oxygen inhibition layer.

Use – Custom Whitening Tray Reservoirs
1) Keep resin approximately 1.5mm from the gingival margin. It is recommended that LC Block-Out Resin be kept off the biting surfaces.
2) Apply 0.5mm thick of LC Block-Out Resin to the desired surfaces.
3) Using VALO™ curing light, cure 5 seconds per tooth.
4) Wipe off the oxygen inhibition layer.
5) Fabricate custom tray.

Storage and Disposal
Dispose of waste according to local rules, guidelines, and regulations.

Miscellaneous Information
Report any serious incident to the manufacturer and the competent authority.
www.ultradent.com /1-800-552-5512 / 801-572-4200

LC Block-Out Kunstharz DE

Produktbeschreibung
Ultradent LC Block-Out Kunstharz ist ein viskoses, lichtgehärtetes, blau pigmentiertes Allzweck-Kunstharz auf Methacrylatbasis, das zur präzisen Abgabe mit einer Injektionsspritze injiziert wird.
Alle Anleitungen und SDB-Informationen für alle beschriebenen Produkte vor Verwendung dieser Produkte sorgfältig lesen und verstehen.

Lieferformen
- 1,2 ml Abgabe-Injektionsspritze
- Injektionsnadel:
  - Schwarz Mini™-Spitze

Gebrauchshinweise/ Verwendungszweck
Ultradent LC Block-Out Kunstharz wurde für den Gebrauch im Labor entwickelt, wie z. B. als Zahnaufhellungsbehälter bei Gipsmodellen, für Laborverfahren, bei denen zum Ausblocken ein Abstand oder eine Hinterschneidung erforderlich sind, und zur Reparatur kleiner Brüche oder Hohlräume in Labormodellen.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen
- LC Block-Out Kunstharz ist nicht zur intraoralen Verwendung vorgesehen.
- Das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitze schützen.

Schrittweise Anleitung
Vorbereitung
HINWEIS: Stein-/Gipsmodelle müssen vor dem Auftragen des Kunstharzes sauber und trocken sein.
1) Luer-Kappe entfernen.
2) Die empfohlene Spitze (Schwarz Mini™-Spitze) sicher anbringen.
3) Den Kunstharz-Durchfluss vor der Anwendung überprüfen. Bei Verspüren eines Widerstands die Spitze ersetzen und erneut überprüfen. Nur empfohlene Kanülen verwenden.

Verwendung: zur Reparatur oder zum Ausblocken des Modells
1) Den Bereich nicht mit mehr als jeweils einer 3 mm dicken Schicht befüllen.
2) Sorgfältig aushärten.
3) Weiteren Kunstharz hinzufügen und gegebenenfalls aushärten.
4) Die Sauerstoff-Inhibitionsschicht abwischen.

Verwendung: maßgeschneiderte Zahnschienendepots für die Zahnaufhellung/
1) Kunstharz circa 1,5 mm vom Gingivarand entfernt halten. Es wird empfohlen, LC Block-Out Kunstharz von den Bissflächen fernzuhalten.
2) LC Block-Out Kunstharz 0,5 mm dick auf die gewünschten Oberflächen auftragen.
3) Bei Verwendung einer VALO™-Polymerisationslampe pro Zahn 5 Sekunden lang aushärten.
4) Die Sauerstoff-Inhibitionsschicht abwischen.
5) Maßgeschneiderte Schale herstellen.

Lagerung und Entsorgung
Den Abfall gemäß den örtlichen Vorschriften, Richtlinien und Bestimmungen entsorgen.

Sonstige Angaben
Melden Sie alle schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde.
www.ultradent.com /1-800-552-5512 / 801-572-4200

Résine LC Block-Out FR

Description du produit
La résine LC Block-Out Ultradent est une résine d'utilité visqueuse photopolymérisable, à base de méthacrylate, pigmentée en bleu qui est livrée avec une seringue pour une application précise.
Pour tous les produits décrits, lisez attentivement et comprenez toutes les instructions et les informations de la FDS avant utilisation.

Type(s) d'application
- Seringue d'administration de 1,2 ml
- Conseil d'application :
  - Embout Noir Mini™

Indications d'utilisation/ Utilisation prévue
La résine LC Block-Out Ultradent est conçue pour une utilisation en laboratoire, par exemple pour le blanchiment de réservoirs sur des modèles en plâtre, pour des procédures de laboratoire nécessitant un espacement ou une sous-découpe, et pour réparer de petites fractures ou vides dans des modèles de laboratoire.

Avertissements et precautions
- La résine LC Block-Out Ultradent n'est pas destinée à un usage intra-oral.
- Gardez le produit à l'abri du soleil et de la chaleur.

Instructions par étapes
Préparation
REMARQUE : Les modèles en pierre/plâtre doivent être propres et secs avant d'appliquer la résine.
1) Enlevez le capuchon Luer.
2) Fixez solidement l'embout recommandé (embout Noir Mini™).
3) Vérifiez l'écoulement de la résine avant d'appliquer. Si de la résistance est rencontrée, remplacer l'embout et revérifiez. Utiliser exclusivement les embouts recommandés.

Utilisation - Modèle de réparation ou de blocage
1) Remplissez la zone d'une épaisseur maximale de 3 mm à la fois.
2) Polymérisez soigneusement.
3) Ajoutez de la résine supplémentaire et polymérisez si nécessaire.
4) Essuyez la couche d'inhibition d'oxygène.

Utilisation - Réservoirs de blanchiment personnalisés
1) Maintenez la résine à environ 1,5 mm de la marge gingivale. Il est recommandé de garder la résine LC Block-Out hors des surfaces mordantes.
2) Appliquez 0,5 mm d'épaisseur de résine LC Block-Out sur les surfaces souhaitées.
3) À l'aide de la lampe à polymériser VALO™, polymérisez 5 secondes par dent.
4) Essuyez la couche d'inhibition d'oxygène.
5) Fabriquez un plateau personnalisé.

Stockage et élimination
Éliminer les déchets conformément aux règles, directives et réglementations locales.

Informations diverses
Signalez tout incident grave au fabricant et à l'autorité compétente.
www.ultradent.com /1-800-552-5512 / 801-572-4200

LC Block-Out Kunsthars NL

Productomschrijving
Ultradent LC Block-Out kunsthars is een viskeuze, lichtuithardende, op methacrylaat gebaseerde, blauw gepigmenteerde gebruikskunststof die in een spuit wordt geleverd voor een precieze afgifte.
Lees voor alle beschreven producten zorgvuldig alle instructies en informatie op het veiligheidsinformatieblad vooraleer te gebruiken.

Leveringsvorm(en)
- 1,2 ml toedieningsspuit
- Levering tip:
  - Zwarte Mini™ Tip
  - Samenstelling

Indicaties voor gebruik/ beoogde doel
Ultradent LC Block-Out kunsthars ontworpen voor laboratoriumgebruik, zoals voor het bleken van reservoirs op gipsmodellen, voor laboratoriumprocedures waarbij een tussenruimte nodig is of ondersnijdingen moeten uitgeblokt worden, en om kleine fracturen of holtes in laboratoriummodellen te repareren.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
- LC Block-Out kunsthars is niet bedoeld voor intraoraal gebruik.
- Stel het product niet bloot aan direct zonlicht of hitte.

Stapsgewijze instructies
Voorbereiding
OPMERKING: Steen-/gipsmodellen moeten schoon en droog zijn voordat hars wordt aangebracht.
1) Verwijder de luer-dop.
2) Bevestig de aanbevolen tip op een veilige manier (Zwarte Mini ™ Tip).
3) Controleer de harsstroom vooraleer aan te brengen. Als weerstand wordt ondervonden, de tip vervangen en opnieuw controleren. Gebruik alleen aanbevolen tips.

Gebruik - Modelreparatie of Block-Out
1) Vul het gebied niet meer dan 3 mm dik tegelijk.
2) Laat goed uitharden.
3) Voeg extra hars toe en hard uit indien nodig.
4) Veeg de zuurstofremmende laag af.

Gebruik - Aangepaste whitening tray reservoirs
1) Houd hars ongeveer 1,5 mm van de tandvleesrand. Het wordt aanbevolen om LC Block-Out kunsthars weg te houden van de bijtoppervlakken.
2) Breng 0,5 mm dik LC Block-Out kunsthars aan op de gewenste oppervlakken.
3) Gebruik VALO™ uithardingslicht, hard gedurende 5 seconden uit per tand.
4) Veeg de zuurstofremmende laag af.
5) Maak een aangepaste tray.

Opslag en verwijdering
Gooi afval weg volgens de lokale regels, richtlijnen en voorschriften.

Overige informatie
Meld elk ernstig incident aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit.
www.ultradent.com /1-800-552-5512 / 801-572-4200

Resina LC Block-Out IT

Descrizione del prodotto
La resina LC Block-Out di Ultradent è una resina viscosa di utilità blu a base di metacrilato, fotopolimerizzabile, che viene usata tramite siringa per un riempimento preciso.
Per tutti i prodotti descritti, leggere attentamente e comprendere tutte le istruzioni e le informazioni sulla SDS prima dell'uso.

Forme di erogazione
- Siringa da 1,2 ml
- Suggerimento per l'uso:
  - Punta Nera Mini™

Indicazioni per l'uso/ Scopo previsto
La resina LC Block-Out di Ultradent è progettata per l'uso in laboratorio, ad esempio per serbatoi di sbiancamento su modelli in gesso, per procedure di laboratorio che richiedono riempimento di spazi o sottosquadri, e per riparare piccole fratture o vuoti nei modelli di laboratorio.

Avvertenze e precauzioni
- La resina LC Block-Out non è intesa per l'uso intraorale.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di luce e calore diretti.

Istruzioni procedurali
Preparazione
NOTA: I modelli in intonaco/gesso devono essere puliti e asciutti prima di applicare la resina.
1) Rimuovere il cappuccio Luer.
2) Collegare saldamente la punta consigliata (punta Nera Mini™).
3) Verificare il corretto flusso di resina prima dell'applicazione. Se si nota resistenza, sostituire la punta e ricontrollare. Utilizzare solo punte raccomandate.

Uso - Riparazione modelli o riempimento
1) Riempire un'area non più vasta di 3 mm alla volta.
2) Fotopolimerizzare accuratamente.
3) Aggiungere ulteriore resina e polimerizzare come necessario.
4) Rimuovere lo strato di inibizione dell'ossigeno.

Uso - Serbatoi per vaschette sbiancanti personalizzati
1) Mantenere la resina a circa 1,5 mm dal margine gengivale. Si consiglia di tenere la resina LC Block-Out fuori dalle superfici pungenti.
2) Applicare 0,5 mm di la resina LC Block-Out ulle superfici desiderate.
3) Utilizzando la lampada fotopolimerizzante VALO™, polimerizzare 5 secondi per ciascun dente.
4) Rimuovere lo strato di inibizione dell'ossigeno.
5) Realizzare un vassoio personalizzato.

Conservazione e smaltimento
Smaltire i rifiuti secondo le regole, le linee guida e i regolamenti locali.

Informazioni varie
Segnalare qualsiasi incidente grave al fabbricante e all'autorità competente.
www.ultradent.com /1-800-552-5512 / 801-572-4200

Resina LC Block-Out ES

Descripción del producto
La resina LC Block-Out Ultradent es una resina utilitaria de pigmento azul, fotocurada, a base de metacrilato y viscosa, que se administra con una jeringa para un suministro preciso.
Para todos los productos descritos, lea atentamente y comprenda todas las instrucciones y la información de la SDS antes de usar el producto.

Forma de administración
- Jeringa de administración de 1,2 ml
- Punta de administración:
  - Punta Negra Mini™

Indicaciones de uso/fin previsto
La resina LC Block-Out Ultradent está diseñada para uso en laboratorio, como por ejemplo para blanquear depósitos en modelos de yeso, para procedimientos de laboratorio que requieren espaciado o bloqueo de socavado, y para reparar pequeñas fracturas o huecos en modelos de laboratorio.

Advertencias y precauciones
- La resina LC Block-Out no está diseñada para uso intraoral.
- Mantenga el producto alejado de la luz solar directa y del calor.

Instrucciones paso a paso
Preparación
NOTA: Los modelos de piedra/yeso deben estar limpios y secos antes de aplicar la resina.
1) Retire la tapa Luer.
2) Sujete firmemente la punta recomendada (Punta Negra Mini™).
3) Verifique el flujo de resina antes de la aplicación. Si se encuentra resistencia, reemplace la punta y vuelva a verificar. Utilice únicamente las puntas recomendadas.

Uso: Reparación de modelos o bloqueo
1) Rellene el área con no más de 3 mm de espesor a la vez.
2) Deje secar completamente.
3) Añada resina adicional y seque según sea necesario.
4) Limpie la capa de inhibición de oxígeno.

Uso: depósitos de cubetas de blanqueamiento personalizados
1) Mantenga la resina aproximadamente a 1,5 mm del margen gingival. Se recomienda que la resina LC Block-Out se mantenga fuera de las superficies de mordida.
2) Aplique 0,5 mm de espesor de resina LC Block-Out a las superficies deseadas.
3) Con la luz de fotocurado VALO ™, fotocure 5 segundos por diente.
4) Limpie la capa de inhibición de oxígeno.
5) Fabricar cubeta personalizada.

Almacenamiento y eliminación
Deseche los residuos de acuerdo con las normas, directrices y regulaciones locales.

Información variada
Informe de cualquier incidente grave al fabricante y a la autoridad competente.
www.ultradent.com /1-800-552-5512 / 801-572-4200

Resina LC Block-Out PT

Descrição do produto
A Resina LC Block-Out da Ultradent é uma resina viscosa utilitária de pigmentada azul, à base de metacrilato, que é aplicada com uma seringa para uma entrega precisa.
Para todos os produtos descritos, leia atentamente e entenda todas as instruções e informações nas FDS antes da utilização.

Formas de aplicação
- Seringa de aplicação 1,2 mL
- Ponta para aplicação:
  - Ponta Preta Mini™

Indicações de utilização/ Utilização prevista
A Resina LC Block-Out foi projetada para ser utlizada em laboratório, como para branquear reservatórios em modelos de gesso, para procedimentos de laboratório que exigem espaçamento ou bloqueios inferiores e para reparar pequenas fraturas ou vazios em modelos de laboratório.

Advertências e precauções
- A Resina LC Block-Out não se destina ao uma utilização intraoral.
- Mantenha o produto protegido contra a luz solar direta e o calor.

Instruções passo a passo
Preparação
NOTA: Os modelos de pedra/gesso devem estar limpos e secos antes de aplicar a resina.
1) Remova a tampa Luer.
2) Fixe firmemente a ponta recomendada (ponta Preta Mini™).
3) Verifique o fluxo da resina antes da aplicação. Se houver resistência, substitua a ponta e verifique novamente. Use apenas as pontas recomendadas.

Utilização - Reparação ou bloqueio de modelos
1) Preencha a área com no máximo 3 mm de espessura de cada vez.
2) Polimerize bem.
3) Adicione resina adicional e polimerize conforme necessário.
4) Limpe a camada de inibição de oxigénio.

Utilização - Reservatórios personalizados da bandeja de clarificação
1) Mantenha a resina a aproximadamente 1,5 mm da margem gengival. Recomenda-se que a Resina de Bloqueio LC seja mantida afastada das superfícies cortantes dos dentes.
2) Aplique 0,5 mm de espessura da Resina LC Block-Out nas superfícies desejadas.
3) Utilizando o fotopolimerizador VALO™, polimerize 5 segundos por dente.
4) Limpe a camada de inibição de oxigénio.
5) Construa a bandeja personalizada.

Armazenamento e Eliminação
Elimine os resíduos de acordo com as regras, diretrizes e regulamentos locais.

Informações diversas
Comunique qualquer incidente grave ao fabricante e à autoridade competente.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

LC Block-Out-Harts SV

Produktbeskrivning
Ultradent LC Block-Out-harts är ett flytande, ljushärdat, metakrylatbaserat harts med blå färg som tillförs via spruta för precis placering.
Läs noggrant igenom och sätt dig in i alla anvisningar och SDS-information före användning för alla produkter som beskrivs här.

Leveransformulär
- 1,2 ml spruta
- Tillförseltips:
  - Svart Mini ™-spets

Indikationer för användning/ avsett syfte
Ultradent LC Block-Out-harts är framtaget för laboratoriebruk, t.ex. för blekning av behållare på gipsmodeller, för laboratorieprocedurer som kräver avstånd eller underskärningsblockering och reparation av små frakturer eller håligheter i laboratoriemodeller.

Varningar och försiktighetsåtgärder
- LC Block-Out-harts är inte avsett för intraoral användning.
- Utsätt inte produkten för direkt solljus eller värme.

Stegvisa anvisningar
Förberedelser
OBS! Sten- /gipsmodeller måste vara rena och torra innan applicering av harts.
1) Ta bort luer-locket.
2) Sätt fast rekommenderad spets (Svart Mini ™-spets).
3) Kontrollera hartsflödet innan applicering. Om du möter motstånd ska spetsen bytas ut och flödet kontrolleras igen. Använd endast rekommenderade spetsar.

Användning – modellreparation eller blockering
1) Fyll till en maximal tjocklek av 3 mm vid varje tillfälle.
2) Härda grundligt.
3) Tillsätt ytterligare harts och härda vid behov.
4) Torka av syreinhibitionsskiktet.

Användning – behållare för specialanpassade blekningsbrickor
1) Håll hartset ungefär 1,5 mm från tandköttsgränsen. Det är rekommenderat att LC Block-Out-harts hålls borta från bitytorna.
2) Applicera ett 0,5 mm tjockt lager med LC Block-Out-harts på önskade ytor.
3) Använd VALO™ härdningsljus, härda i 5 sekunder per tand.
4) Torka av syreinhibitionsskiktet.
5) Tillverka en anpassad bricka.

Förvaring och kassering
Kassera avfallet enligt lokala regler, riktlinjer och föreskrifter.

Övrig information
Rapportera eventuella allvarliga händelser till tillverkaren och behörig myndighet.
www.ultradent.com /1-800-552-5512 / 801-572-4200

LC Block-Out Harpiks DA

Produktbeskrivelse
Ultradent LC Block-Out-harpiks er en viskøs lyshærdet, methacrylatbaseret, blåpigmenteret brudharpiks med tilhørende sprøjte af hensyn til præcis påføring.
Læs og forstå omhyggeligt alle instruktioner og SDS-oplysninger før brug.

Leveringsformular(er)
- 1,2 ml påføringssprøjte
- Påføringsspids:
  - Sort Mini™-spids

Indikationer for brug/ tilsigtet formål
Ultradent LC Block-Out-harpiks er designet til laboratoriebrug, f.eks. til blegning af reservoirer på gipsmodeller, til laboratorieprocedurer, der kræver afstand eller underskåret blokering, og til at reparere små brud eller hulrum i laboratoriemodeller.

Trinvise instruktioner
Forberedelse
BEMÆRK: Sten-/gipsmodeller skal være rene og tørre inden påføring af harpiks.
1) Tag luerhætten af.
2) Fastgør den anbefalede spids (Sort Mini™-spids) sikkert.
3) Kontroller harpiksstrømmen inden påføring. Hvis modstanden er opfyldt, skal du udskifte spidsen og kontrollere den igen. Brug kun den anbefalede spids.

Brug – modelreparation eller blokering
1) Fyld ikke mere end 3 mm ad gangen.
2) Hærd grundigt.
3) Tilsæt ekstra harpiks og hærd efter behov.
4) Tør iltinhiberingslaget af.

Brug – brugerdefinerede blegningsbakker
1) Hold harpiks ca. 1,5 mm fra tandkødsmargenen. Det anbefales, at LC Block-Out-harpiks holdes væk fra de bidende overflader.
2) Påfør 0,5 mm tyk LC Block-Out-harpiks på de ønskede overflader.
3) Brug VALO™ hærdende lys, hærd 5 sekunder pr. tand.
4) Tør iltinhiberingslaget af.
5) Fremstil brugerdefineret bakke.

Opbevaring og bortskaffelse
Bortskaf affald i henhold til lokale regler, retningslinjer og forskrifter.

Diverse oplysninger
Rapporter enhver alvorlig hændelse til producenten og den kompetente myndighed.
www.ultradent.com /1-800-552-5512 / 801-572-4200

LC-Block-Out-Resiini FI

Tuotekuvaus
Ultradent LC Block-Out -resiini on viskoosinen, valokovetteinen, metakrylaattipohjainen, siniseksi pigmentoitu yleisresiini, joka voidaan annostella tarkasti ruiskua käyttäen.
Lue kaikki ohjeet sekä käyttöturvallisuustiedote huolellisesti ja sisäistä ne ennen kyseisten tuotteiden käyttöä.

Annostelumuoto (-muodot)
- 1,2 ml:n annosteluruisku
- Annostelukärjet:
  - Musta Mini™-kärki

Käyttöaiheet/-tarkoitus
Ultradent LC Block-Out -resiini on suunniteltu laboratoriokäyttöön, kuten valkaisuaineelle tarkoitetun tilan muodostamiseen valkaisulusikoissa, sekä laboratorioprosesseihin, jotka edellyttävät välien tai allemenojen tukkimista, ja pienten murtumien tai aukkojen korjaamiseksi laboratoriomalleissa.

Varoitukset ja varotoimet
- LC Block-Out -resiini ei ole tarkoitettu intraoraaliseen käyttöön.
- Säilytä tuote suoralta auringonvalolta ja lämmöltä suojattuna.

Vaiheittaiset ohjeet
Valmistelutoimenpiteet
HUOMAUTUS: Kivi-/kipsimallien on oltava puhtaita ja kuivia ennen resiinin levittämistä.
1) Poista Luer-korkki.
2) Kiinnitä suositeltu kärki (Musta Mini™-kärki) tukevasti.
3) Varmista resiinin virtaus ennen annostelua. Vaihda kärki ja tarkista uudelleen mikäli vastustusta havaitaan. Käytä ainoastaan suositeltuja kärkiä.

Käyttö - Mallien korjaus tai tilan luominen
1) Täytä enintään 3 mm:n paksuinen kerros kerrallaan.
2) Koveta perusteellisesti.
3) Lisää tarvittaessa enemmän resiiniä ja koveta.
4) Pyyhi pois happea estävä kerros.

Käyttö - Räätälöityjen tilojen luominen valkaisulusikoihin
1) Pidä resiini noin 1,5 mm:n päässä ienrajasta. On suositeltavaa, ettei LC Block-Out -resiiniä annostella purupinnoille.
2) Annostele 0,5 mm:n paksuinen kerros LC Block-Out -resiiniä halutuille pinnoille.
3) Polymeroi jokaista hammasta 5 sekunnin ajan VALO™-valokovettimella.
4) Pyyhi pois happea estävä kerros.
5) Valmista räätälöity lusikka.

Säilytys ja hävitys
Hävitä jätteet paikallisten sääntöjen, ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Lisätiedot
Ilmoita kaikista vakavista vaaratilanteista valmistajalle ja toimivaltaiselle viranomaiselle.
www.ultradent.com /+1-800-552-5512 / 801-572-4200

LC Block-Out-Harpiks NO

Produktbeskrivelse
Ultradent LC Block-Out-harpiksharpiks er en viskøs lysherdet, metakrylatbasert, blåpigmentert bruksharpiks som leveres med sprøyte for presis levering.
For alle produktene som er beskrevet, må alle instruksjoner og SDS-informasjon leses og forstås nøye før bruk.

Leveringsskjema(er)
- 1,2 ml leveringssprøyte
- Leveringstupp:
  - Svart Mini™-tupp

Indikasjoner for bruk / tiltenkt formål
Ultradent LC Block-Out-harpiks er designet for laboratoriebruk, for eksempel til bleking av reservoarer på gipsmodeller, for laboratorieprosedyrer som krever avstand eller underskåret blokkering, og for å reparere små brudd eller tomrom i laboratoriemodeller.

Advarsler og forholdsregler
- LC Block-Out-harpiks er ikke beregnet på intraoral bruk.
- Ikke utsett produktet for direkte sol og varme.

Trinnvise instruksjoner
Forberedelse
MERK: Modellene av stein/gips må være rene og tørre før du påfører harpiks.
1) Fjern Luer-hetten.
2) Fest anbefalt tupp sikkert (Svart Mini™-tupp).
3) Kontroller harpiksstrømmen før påføring. Hvis du møter motstand, bytt tuppen og sjekk på nytt. Bruk bare anbefalte tupper.

Bruk - Modellreparasjon eller blokkering
1) Fyll området ikke mer enn 3 mm tykt om gangen.
2) Herd grundig.
3) Tilsett ekstra harpiks og herd om nødvendig.
4) Tørk av oksygeninhibisjonslaget.

Bruk - Tilpasset bleking-brettreservoarer
1) Hold harpiksen omtrent 1,5 mm fra tannkjøttmarginen. Det anbefales at LC Block-Out-harpiks holdes utenfor biteflatene.
2) Påfør 0,5 mm tykk LC Block-Out-harpiks på de ønskede overflatene.
3) Bruk VALO™-herdelyset, og herd 5 sekunder per tann.
4) Tørk av oksygeninhibisjonslaget.
5) Fabrikkert tilpasset brett.

Lagring og kassering
Kast avfall i henhold til lokale regler, retningslinjer og forskrifter.

Diverse informasjon
Rapporter enhver alvorlig hendelse til produsenten og den kompetente myndigheten.
www.ultradent.com /1-800-552-5512 / 801-572-4200

LC Block-Out Ρητινη EL

Περιγραφή προϊόντος
Η ρητίνη Ultradent LC Block-Out είναι μια ιξώδης, μπλε ρητίνη σκλήρυνσης φωτός, με βάση το μεθακρυλικό, που χορηγείται με σύριγγα για ακριβή τοποθέτηση.
Για όλα τα προϊόντα που περιγράφονται, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε όλες τις οδηγίες και τις πληροφορίες στα δελτία δεδομένων ασφάλειας (SDS) πριν από τη χρήση.

Τρόποι χορήγησης
- Σύριγγα χορήγησης 1,2 ml
- Άκρη χορήγησης:
  - Άκρη Μαύρη Mini™

Ενδείξεις χρήσης/ Προοριζόμενη χρήση
Η ρητίνη Ultradent LC Block-Out είναι σχεδιασμένη για εργαστηριακή χρήση, όπως για απολύμανση δεξαμενών σε μοντέλα γύψου, για εργαστηριακές διαδικασίες που απαιτούν απόσταση ή περιορισμό αποκλεισμού, και για την επιδιόρθωση μικρών καταγμάτων ή κενών σε εργαστηριακά μοντέλα.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
- Η ρητίνη LC Block-Out δεν προορίζεται για ενδοστοματική χρήση.
- Φυλάξτε το προϊόν μακριά από το άμεσο φως του ήλιου και τη θερμότητα.

Οδηγίες βήμα-βήμα
Προετοιμασία
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα μοντέλα πέτρας / γύψου πρέπει να είναι καθαρά και στεγνά πριν την εφαρμογή ρητίνης.
1) Αφαιρέστε το πώμα Luer.
2) Συνδέστε με ασφάλεια τη συνιστώμενη άκρη (Άκρη Μαύρη Mini™).
3) Ελέγξτε τη ροή της ρητίνης πριν από την εφαρμογή. Αν υπάρχει αντίσταση, αντικαταστήστε την άκρη και ελέγξτε ξανά. Χρησιμοποιήστε μόνο τις συνιστώμενες άκρες.

Χρήση - Επισκευή μοντέλου ή αποκλεισμός
1) Συμπληρώστε την περιοχή με πάχος όχι μεγαλύτερο από 3mm κάθε φορά.
2) Απαιτείται πλήρης φωτοπολυμερισμός.
3) Προσθέστε επιπλέον ρητίνη και θεραπεύστε όπως είναι απαραίτητο.
4) Σκουπίστε το στρώμα αναστολής του οξυγόνου.

Χρήση - Τυποποιημένα κάδοι λευκαντικών δίσκων
1) Κρατήστε τη ρητίνη περίπου 1,5 mm από την παρυφή των ούλων. Συνιστάται η απομάκρυνση της ρητίνης LC Block-Out από τις επιφάνειες δαγκώματος.
2) Εφαρμόστε ρητίνη LC Block-Out πάχους 0,5 χιλιοστών στις επιθυμητές επιφάνειες.
3) Χρησιμοποιώντας το φως σκλήρυνσης VALO™, θεραπεύστε 5 δευτερόλεπτα ανά δόντι.
4) Σκουπίστε το στρώμα αναστολής του οξυγόνου.
5) Κατασκευάστε το προσαρμοσμένο δίσκο.

Αποθήκευση και Απόρριψη
Απορρίψτε τα απόβλητα σύμφωνα με τους κανόνες, τις οδηγίες και τους κανονισμούς που ισχύουν σε τοπικό επίπεδο.

Διάφορες πληροφορίες
Αναφέρετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή.
www.ultradent.com /1-800-552-5512 / 801-572-4200

LC Block-Out Смола BG

Описание на продукта
Ultradent LC Block-Out Смола е вискозна, втвърдяваща се под въздействието на светлина, синя пигментирана смола за обща употреба на основата на метакрилат, която се доставя в спринцовка за прецизно нанасяне.
За всички описани продукти внимателно прочетете и разберете всички инструкции и информационния лист за безопасност преди употреба.

Форма(и) на доставка
- 1,2 мл спринцовка за нанасяне
- Накрайници за нанасяне:
  - Черен Mini ™ накрайник

Показания за употреба / Предназначение
Ultradent LC Block-Out Смола е предназначена за лабораторна употреба, като например за избелващи резервоари на гипсови модели, за лабораторни процедури, изискващи фиксиране на фуги или надрези, и за отстраняване на малки счупвания или шупли в лабораторни модели.

Предупреждения и предпазни мерки
- LC Block-Out Смола не е предназначена за интраорална употреба.
- Пазете продукта от пряко слънце и топлина.

Поетапни инструкции
Подготовка
ЗАБЕЛЕЖКА: Моделите от камък / гипс трябва да бъдат чисти и сухи преди да нанесете смолата.
1) Отстранете луеровата капачка.
2) Закрепете сигурно препоръчания накрайник (Черен Mini ™ Накрайник).
3) Проверете потока от фотополимерна смола преди нанасянето. Ако срещате съпротивление, сменете накрайника и извършете повторна проверка. Използвайте само препоръчаните накрайници.

Използване - Model Repair или Block-Out
1) Нанасяйте върху площта слой с дебелина не повече от 3 мм дебелина наведнъж.
2) Полимеризирайте добре.
3) Добавете допълнителна фотополимерна смола и полимеризирайте, колкото е необходимо.
4) Отстранете инхибиращия кислорода слой.

Употреба - Шини за избелване по поръчка
1) Дръжте фотополимерната смолата на разстояние приблизително 1,5 мм от края на венците. Препоръчва се LC Block-Out Смола да се нанася извън дъвкателната повърхност.
2) Нанесете дебелина 0,5 мм от LC Block-Out Смола върху желаните повърхности.
3) С помощта на фотополимеризатор VALO™ полимеризирайте по 5 секунди на зъб.
4) Отстранете инхибиращия кислорода слой.
5) Изработване на персонализирани шини.

Съхранение и изхвърляне
Изхвърляйте отпадъците в съответствие с местните правила, указания и разпоредби.

Обща информация
Докладвайте за всеки сериозен инцидент на производителя и на компетентния орган.
www.ultradent.com /1-800-552-5512 / 801-572-4200

LC Block-Out Smola HR

Opis proizvoda
Ultradent LC Block-Out smola je viskozna svjetlosno očvršćena, mekikrilatna, plava pigmentirana korisna smola, koja se isporučuje pomoću šprice za preciznu isporuku. Za sve opisane proizvode pažljivo pročitajte i shvatite sve upute i STL podatke prije upotrebe.

Oblici isporuke
- 1,2 ml šprica za dostavu
- Savjet za isporuku:
  - Crni Mini ™ vrh

Indikacije za upotrebu/ namjeravanu svrhu
Ultradent LC Block-Out smola dizajnirana je za laboratorijsku primjenu, poput izbjeljivanja rezervoara na modelima gipsa, za laboratorijske postupke koji zahtijevaju razmak ili blokiranje rezova te za popravak malih lomova ili praznina u laboratorijskim modelima.

Upozorenja i mjere opreza
- LC Blok-Out smola nije namijenjena intraoralnoj uporabi.
- Proizvod držite na sigurnoj udaljenosti od direktnog sunca i vrućine.

Postupne upute
Priprema
NAPOMENA: Modeli od kamena / gipsa moraju biti čisti i suhi prije nanošenja smole.
1) Odstranite Luer poklopac.
2) Sigurno pričvrstite preporučeni vrh (Crni Mini ™ vrh).
3) Prije primjene provjerite smolu. Ako naiđete na otpor, zamijenite vrh i ponovno provjerite. Koristite samo preporučene savjete.

Upotreba - popravak modela ili blokiranje
1) Napunite područje koje nije veće od 3 mm.
2) Temeljito obradite.
3) Dodajte dodatnu smolu i po potrebi tretirajte površinu.
4) Obrišite oksidirani sloj.

Uporaba - Prilagođeni spremnici za izbjeljivanje
1) Smolu držite na udaljenosti od pribl. 1.5 mm od gingivalne margine. Preporučuje se da se LC Block-Out smola ne drži na površinama za ugriz.
2) Nanesite LC Block-Out smolu debljine 0,5 mm na željene površine.
3) Koristite VALO ™ lampicu za stvrdnjavanje, tretirajte 5 sekundi po zubu.
4) Obrišite oksidirani sloj.
5) Napravite prilagođeni pladanj.

Čuvanje i zbrinjavanje
Odložite otpad prema lokalnim pravilima, smjernicama i propisima.

Ostale informacije
Prijavite proizvođaču i nadležnom tijelu sve ozbiljne incidente.
www.ultradent.com /1-800-552-5512 / 801-572-4200

Pryskyřice LC Lock-Out CS

Popis produktu
Pryskyřice Ultradent LC Block-Out je viskózní, světlem vytvrzovaná, modře zbarvená pryskyřice aplikovaná stříkačkou pro účely přesné aplikace. Před použitím kteréhokoli produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní listy a porozumějte jim.

Formulář(e) dodání
- Podávací stříkačka 1,2 ml
- Hrot pro podání:
  - Černý hrot Mini™

Indikace použití / zamýšlený účel
Pryskyřice Ultradent LC Block-Out je určena pro laboratorní použití např. na rezervoáry pro bělení na sádrových modelech, laboratorní procedury vyžadující rozestupy nebo vyblokování podsekřivých prostorů a také na opravu malých prasklin či bublin na laboratorních modelech.

Varování a bezpečnostní opatření
- Pryskyřice LC Block-Out není určena pro intraorální použití.
- Skladujte mimo dosah přímého slunečního světla a zdrojů tepla.

Postupné pokyny
Příprava
POZNÁMKA: Kamenné/sádrové modely musí být před aplikací pryskyřice čisté a suché.
1) Sejměte luer víčko.
2) Bezpečně připojte doporučený hrot (černý hrot Mini™).
3) Před aplikací ověřte tok pryskyřice. Cítíte-li odpor, vyměňte špičku a znovu stav zkontrolujte. Používejte pouze doporučené hroty.

Použití – Oprava modelu nebo blokování
1) Oblast naplňte maximálně 3mm vrstvou.
2) Dokonale nechte vytvrdnout.
3) Přidejte další pryskyřici a podle potřeby nechte vytvrdnout.
4) Setřete inhibiční vrstvu kyslíku.

Použití – rezervoáry na vlastní bělící nosiče
1) Pryskyřici udržujte přibližně 1,5 mm od dásně. Doporučuje se, aby pryskyřice LC Block-Out zůstala mimo povrchy kousání.
2) Na požadované povrchy aplikujte 0,5 mm silnou vrstvu pryskyřice LC Block-Out.
3) Pomocí vytvrzovacího světla VALO™ vytvrzujte 5 sekund na zub.
4) Setřete inhibiční vrstvu kyslíku.
5) Vyrobte vlastní nosič.

Skladování a likvidace
Odpad zlikvidujte v souladu s místními pravidly, směrnicemi a předpisy.

Různé informace
Oznamte výrobci a příslušnému orgánu každý závažný incident.
www.ultradent.com /1-800-552-5512 / 801-572-4200

LC Block-Out Vaik ET

Toote kirjeldus
Ultradent LC Block-Out vaik on viskoosne valguskõvastuv metakrülaadipõhine sinine pigmenditud utiliitvaik, mida täpsuse tagamiseks manustatakse süstlaga.
Lugege kõigi kirjeldatud toodete puhul enne kasutamist hoolikalt juhiseid ja ohutuskaardil olevat teavet ning veenduge, et saaksite kõigest aru.

Pealekandmisvorm(id)
- 1,2 ml süstla tarne
- Tarneotsak:
  - Must Mini™ ots

Kasutusnäidustus/sihtotstarve
Ultradent LC Block-Out vaik on mõeldud kasutamiseks laborites, näiteks kipsmudite valgendimahutite jaoks, laboriprotseduurideks, mille jaoks on vaja vahedetaile või toetusplokki, ja laborimudelite väikeste murdude või tühimike parandamiseks.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
- LC Block-Out vaik pole mõeldud suusiseseks kasutamiseks.
- Vältige toote kokkupuudet otsese päikesevalguse ja kuumusega.

Sammsammulised juhised
Ettevalmistamine
MÄRKUS. Kivi-/kipsmudelid tuleb enne vaigu pealekandmist kuivatada.
1) Eemaldage Lueri kork.
2) Kinnitage soovitatud otsak (Must Mini™ ots) tugevalt.
3) Enne pealekandmist kontrollige vaigu voolu. Takistuse korral paigaldage otsak uuesti ja kontrollige üle. Kasutage vaid soovitatud otsakuid.

Kasutus - mudeliparandus või blokeerimine
1) Kasutuskorra jooksul täidetava ala paksus ei tohi olla suurem kui 3 mm.
2) Kõvastage hoolikalt.
3) Lisage vaiku ja kõvastage vastavalt vajadusele.
4) Pühkige ära hapniku inhibeerimiskiht.

Kasutus – kohandatud valgendusaluse hoidlad
1) Vaik peaks olema igemepiirist umbes 1,5 mm kaugusel. Toodet LC Block-Out vaik ei tohi kanda hammustuspindadele.
2) Kandke 0,5 mm paksune kiht toodet LC Block-Out vaik soovitud pindadele.
3) Kõvastage toode, hoides VALO™ kõvastamislampi iga kõvastatava koha juures 5 sekundit.
4) Pühkige ära hapniku inhibeerimiskiht.
5) Kohandatud aluse loomine.

Ladustamine ja kõrvaldamine
Jäätmete kõrvaldamine kohalike eeskirjade, juhiste ja regulatsioonide kohaselt.

Mitmesugune teave
Teavitage tõsistest juhtumitest tootjat ja pädevat asutust.
www.ultradent.com /1-800-552-5512 / 801-572-4200

LC Block-Out Gyanta — HU

Termékleírás
Az Ultradent LC Block-Out gyanta viszkózus, fényre keményedő, metakrilát alapú, kék pigmentált műgyanta, mely pontos szállításához fecskendő szükséges. Minden leírt termék használata előtt gondosan olvassa el és értse meg az utasításokat és a biztonsági adatlap információit.

Szállítás formája
- 1,2 ml adagoló fecskendő
- Szállítási tipp:
  - Fekete Mini ™ tipp

Használati javallatok/ szakszerű használat
Az Ultradent LC Block-Out gyantát laboratóriumi használatra tervezték, például tartályok fehérítésére gipszmodelleken, távolságot igénylő vagy alsó rész blokkolást igénylő laboratóriumi eljárásokhoz, valamint laboratóriumi modellekben a kisebb repedések vagy üregek javításához.

Figyelmeztetések és óvintézkedések
- Az LC Block-Out gyanta intraorális használata tilos.
- Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek vagy hőhatásnak.

Lépésenkénti utasítások
Előkészítés
MEGJEGYZÉS: A kő / vakolat modelleknek tiszta és száraznak kell lenniük a gyanta felhordása előtt.
1) Vegye le a Luer kupakot.
2) Biztonságosan rögzítse az ajánlott csúcsot (Fekete Mini ™ tipp).
3) Alkalmazás előtt ellenőrizze a gyantahozamot. Ha az ellenállás teljesül, cserélje ki a csúcsot és ellenőrizze újra. Csak az ajánlott tippeket használja.

Használat - modelljavítás vagy blokkolás
1) Adott területre töltsön legfeljebb 3 mm vastag réteget.
2) Kezelje alaposan.
3) Ha szükséges, adagoljon további gyantát, és kezelje azt.
4) Törölje le az oxigéngátló réteget.

Használat - Fehérítő tálca egyedi tartályai
1) Tartsa a gyantát körülbelül 1,5 mm-re az íny szélétől. Ajánlott, hogy az LC Block-Out gyantát tartsa távol a harapó felületektől.
2) A kívánt felületre helyezzen 0,5 mm vastag LC Block-Out gyantaréteget.
3) A VALO ™ szárítófény segítségével foganként 5 másodpercig keményítse meg.
4) Törölje le az oxigéngátló réteget.
5) Készítsen egyedi tálcát.

Tárolás és ártalmatlanítás
A hulladékot a helyi szabályok, irányelvek és előírások szerint ártalmatlanítsa.

Vegyes információk
Jelentsen minden súlyos esetet a gyártónak és az illetékes hatóságnak. www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

LC Block-Out Sveķi — LV

Produkta apraksts
Ultradent LC Block-Out sveķi ir viskozie, gaismā konservēti, uz metakrilatiem balstīti, zili pigmentēti sveķi, kas ir piegādāti šļircē precīzai ievadīšanai. Attiecībā uz visiem aprakstītajiem produktiem pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet un izprotiet visas instrukcijas un drošības datu lapas informāciju.

Ievadīšanas forma (-as)
- 1,2 ml ievadīšanas šļirce
- Ievadīšanas uzgalis:
  - Melns Mini™ uzgalis

Lietošanas indikācijas/ nolūks
Ultradent LC Block-Out sveķi ir paredzēti izmantošanai laboratorijās, piemēram, rezervuāru balināšanai uz ģipša modeļiem, laboratorijas procedūrām, kurām nepieciešams atstarpe vai samazināts bloks, un lai labotu laboratorijas modeļu nelielu lūzumu vai novērstu tukšumus.

Brīdinājumi un piesardzības pasākumi
- LC Block-Out nav paredzēti intraorālai lietošanai.
- Neglabājiet izstrādājumu tiešos saules staros un karstumā.

Pakāpeniski norādījumi
Sagatavošana
PIEZĪME: Akmens/ģipša modeļiem pirms sveķu uzklāšanas jābūt tīriem un sausiem.
1) Noņemiet Luer vāciņu.
2) Droši piestipriniet ieteikto uzgali (Melns Mini ™ uzgalis).
3) Pārbaudiet kompozīta plūsmu pirms uzklāšanas. Ja pretestība ir sasniegta, nomainiet uzgali un vēlreiz pārbaudiet. Izmantojiet tikai ieteiktos uzgaļus.

Lietošana - modeļa remonts vai Block-Out
1) Aizpildiet laukumu ne vairāk kā 3mm biezā kārtā vienā reizē.
2) Sacietiniet.
3) Uzklājiet vēl kompozītu, ja nepieciešams, un sacietiniet.
4) Noslaukiet skābekļa aiztures slāni.

Lietošana - individuālie balināšanas trauku rezervuāri
1) Raugieties, lai kompozīts būtu aptuveni 1,5mm no smaganu malas. LC Block-Out sveķus ieteicams aizsargāt no sakošanas virsmām.
2) Uz vēlamajām virsmām uzklājiet 0,5 mm biezu kārtu LC Block-Out sveķus.
3) Izmantojot VALO™ sacietēšanas gaismu, nocietiniet 5 sekundes uz vienu zobu.
4) Noslaukiet skābekļa aiztures slāni.
5) Izgatavojiet individuālo paplāti.

Uzglabāšana un utilizācija
Atkritumus iznīciniet atbilstoši vietējiem likumiem, vadlīnijām un noteikumiem.

Dažāda informācija
Ziņojiet par jebkuru nopietnu incidentu ražotājam un kompetentajai iestādei. www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

„LC Block-Out“ Derva — LT

Produkto aprašymas
„Ultradent“ „LC Block-Out“ derva yra klampi, lengvai kietėjanti, metakrilato pagrindu pagaminta mėlynos spalvos pigmentacijos derva, kuri į reikalingą vietą tiksliai tiekiama švirkštu.
Prieš naudodami atidžiai perskaitykite ir supraskite visų aprašytų produktų instrukcijas ir SDL informaciją.

Pristatymo forma (-os)
- 1,2 ml švirkštas
- Pristatymo antgalis:
  - Juodas „Mini™“ antgalis

Naudojimo indikacijos / paskirtis
„Ultradent“ „LC Block-Out“ derva skirta laboratorijoms tokiems tikslams kaip balinimo rezervuarai gipso modeliams, laboratorijų procedūroms, kurioms atlikti reikia tarpų ar sujungimo blokavimą arba užpildyti nedidelius laboratorinių modelių įtrūkimus ar tuštumas.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės
- „LC Block-Out“ derva nėra skirta vartoti į burną.
- Produktą laikykite atokiai nuo tiesioginės saulės šviesos ir šilumos.

Instrukcijos etapais
Paruošimas
PASTABA: Akmens / gipso modeliai prieš dengimą dervą turi būti švarūs ir sausi.
1) Nuimkite „Luer“ dangtelį.
2) Tvirtai pritvirtinkite rekomenduojamą antgalį (Juodas „Mini™“ antgalis).
3) Iš anksto patikrinkite dervos tiekimo srautą. Jei jaučiate pasipriešinimą, pakeiskite antgalį ir dar kartą patikrinkite. Naudokitės tik rekomenduojamais antgaliais.

Naudojimas - modelio taisymas arba blokavimas
1) Vienu metu pildykite ne storesniu nei 3 mm sluoksniu.
2) Kruopščiai apdorokite.
3) Jei reikia, pridėkite dervos papildomai ir vėl apdorokite.
4) Nuvalykite dėl deguonies slopinimo susidariusį sluoksnį.

Naudojimas - individualūs balinimo dėklo rezervuarai
1) Dervą tepkite maždaug 1,5 mm atstumu nuo dantenų ribos. Rekomenduojama „LC Block-Out“ dervą laikyti atokiau nuo kramtymo paviršiaus.
2) Ant norimų paviršių užtepkite 0,5 mm storio „LC Block-Out“ dervą.
3) Naudodamiesi VALO™ kietinimo lempute, kietinkite 5 sekundes ant danties.
4) Nuvalykite dėl deguonies slopinimo susidariusį sluoksnį.
5) Sukurkite individualų dėklą.

Sandėliavimas ir šalinimas
Atliekas išmeskite pagal vietines taisykles, gaires ir įstatus.

Įvairi informacija
Apie kiekvieną rimtą incidentą būtina pranešti gamintojui ir kompetentingai institucijai. www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

Reżina LC Block-Out — MT

Deskrizzjoni tal-Prodott
Ir-reżina LC Block-Out Ultradent LC hija reżina viskuża kkurata bid-dawl, ibbażata fuq il-metakrilat, reżina tal-utilità pigmentata blu li hija applikata b'siringa għall-applikazzjoni preċiża.
Għall-prodotti kollha deskritti, aqra sew u ifhem l-istruzzjonijiet kollha u l-informazzjoni SDS qabel l-użu.

Forma(Forom) tal-Applikazzjoni
- Siringa tal-Applikazzjoni ta' 1.2 mL
- Ponta tal-Applikazjzoni:
  - Ponta Sewda Mini™

Indikazzjonijiet għall-Użu/ Għan Maħsub
Ir-reżina LC Block-Out Ultradent hija mfassla għall-użu fil-laboratorju bħalma huma ġibjuni għall-ibbliċjar fuq mudelli tal-ġibs, għall-proċeduri tal-laboratorju li jeħtieġu spazjar jew imblukkar minn taħt, u biex jissewwa ksur żgħir jew vojt fil-mudelli tal-laboratorju.

Twissijiet u Prekawzjonijiet
- Ir-reżina LC Block-Out mhix maħsuba għal użu intraorali.
- Żomm il-prodott lil hinn mix-xemx u s-sħana diretta.

Istruzzjonijiet Pass Pass
Preparazzjoni
NOTA: Mudelli tal-ġebel/ġibs għandhom ikunu nodfa u niexfa qabel l-applikazzjoni tar-reżina.
1) Neħħi t-tapp Luer.
2) Waħħal sew il-ponta rrakkomandata (Ponta Sewda Mini™).
3) Ivverifika l-fluss tar-raża qabel tapplikaha. Jekk issib reżistenza, ibdel il-ponta u erġa' ċċekkja. Uża biss ponot rakkomandati.

Użu - Mudell ta' Tiswija jew Imblukkar
1) Imla z-żona b'mhux aktar minn ħxuna ta' 3mm kull darba.
2) Ikkura sewwa.
3) Żid aktar reżina u kkura skont kif ikun meħtieġ.
4) Neħħi s-saff tal-inibizzjoni tal-ossiġnu.

Użu - Ġibjuni tat-Trej għat-Tibjid Personalizzat
1) Żomm r-reżina madwar 1.5mm mill-marġni ġinġivali. Huwa rrakkomandat li r-Reżina LC Block-Out tinżamm lil hinn mill-uċuħ tal-gdim.
2) Applika 0.5mm ħxuna ta' Reżina LC Block-Out fuq l-uċuħ mixtieqa.
3) Meta tuża d-dawl tal-ikkurar VALO™, ikkura 5 sekondi kull sinna.
4) Neħħi s-saff tal-inibizzjoni tal-ossiġnu.
5) Immanifattura trej ippersonalizzat.

Ħażna u Rimi
Armi l-iskart skont ir-regoli, il-linji gwida u r-regolamenti lokali.

Informazzjoni Mixxellanja
Irrapporta kwalunkwe inċident serju lill-manifattur u lill-awtorità kompetenti. www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

Żywica LC Block-Out — PL

Opis produktu
Ultradent Żywica LC Block-Out to lepka światłoutwardzalna, na bazie metakrylanu, niebieska pigmentowana żywica użytkowa, dostarczana w strzykawce w celu precyzyjnego dostarczenia. W przypadku wszystkich opisanych produktów przed użyciem należy uważnie przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje i karty charakterystyki.

Postać dostarczana
- Strzykawka do nakładania 1,2 ml
- Końcówka do nakładania:
  - Czarna końcówka Mini™

Wskazania do stosowania/ przeznaczenie
Produkt Ultradent Żywica LC Block-Out jest przeznaczony do użytku laboratoryjnego, takiego jak bielenie zbiorników na modelach gipsowych, do procedur laboratoryjnych wymagających odstępów lub podcięcia bloków oraz do naprawy małych pęknięć lub pustek w modelach laboratoryjnych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
- Żywica LC Block-Out nie jest przeznaczona do stosowania wewnątrzustnego.
- Przechowywać z dala od bezpośredniego źródła światła słonecznego i wysokiej temperatury.

Szczegółowe instrukcje
Przygotowanie
UWAGA: Modele z kamienia / gipsu muszą być czyste i suche przed nałożeniem żywicy.
1) Zdjąć nasadkę Luer.
2) Bezpiecznie zamocować zalecaną końcówkę (końcówka Czarna Mini™).
3) Sprawdzić wypływ żywicy przed jej nałożeniem. W razie wystąpienia oporu wymienić końcówkę i sprawdzić ponownie. Używać tylko zalecanych końcówek.

Zastosowanie – naprawa modelu lub zablokowanie
1) Wypełnić obszar n grubość nie więcej niż 3 mm na raz.
2) Dokładnie utwardzić.
3) Dodać dodatkową żywicę i utwardzić w razie potrzeby.
4) Zetrzeć warstwę inhibitującą tlen.

Zastosowanie – niestandardowe zbiorniki na tacce wybielającej
1) Utrzymywać żywicę w odległości około 1,5 mm od brzegu dziąseł. Zaleca się, aby Żywica LC Block-Out nie dotykała gryzących powierzchni.
2) Nałożyć 0,5 mm Żywica LC Block-Out na żądane powierzchnie.
3) Za pomocą lampy utwardzającej VALO™ utwardzać przez 5 sekund na ząb.
4) Zetrzeć warstwę inhibitującą tlen.
5) Utworzyć niestandardową tacę.

Przechowywanie i usuwanie
Odpady usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami, wytycznymi i rozporządzeniami.

Inne informacje
Wszelkie poważne incydenty należy zgłosić producentowi i organowi odpowiedzialnemu. www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

Rășină LC Block-Out — RO

Descrierea produsului
Rășina LC Block-Out Ultradent este o rășină vâscoasă utilitară fotopolimerizabilă, pe bază de meta-acrilat, pigmentată cu albastru, livrată în seringă pentru o aplicare precisă.
Pentru toate produsele descrise, citiți cu atenție și înțelegeți toate instrucțiunile și informațiile din fișa cu date de securitate înainte de utilizare.

Formă de livrare
- Seringă de livrare de 1,2 ml
- Vârf de livrare:
  - Vârf negru Mini™

Instrucțiuni de utilizare/ Destinația produsului
Rășina LC Block-Out Ultradent este concepută pentru utilizare în laborator, cum ar fi la rezervoarele de albire pe modelele din ghips dentar, pentru procedurile de laborator care necesită distanțare sau deretentizare și pentru a repara fracturi sau goluri mici pe modelele de laborator.

Avertismente și precauții
- Rășina LC Block-Out Ultradent nu este destinată utilizării intraorale.
- Nu țineți produsul în lumina solară directă.

Instrucțiuni etapizate
Pregătire
NOTĂ: Modelele din piatră/ghips dentar trebuie să fie curate și uscate înainte de aplicarea rășinii.
1) Îndepărtați capacul Luer.
2) Fixați ferm vârful recomandat (vârf negru Mini™).
3) Verificați scurgerea rășinii înainte de aplicare. Dacă întâmpinați rezistență, înlocuiți vârful și verificați din nou. Folosiți numai vârfuri recomandate.

Utilizare - Reparare model sau izolare
1) Umpleți zona la o grosime maximă de 3 mm.
2) Fotopolimerizați corespunzător.
3) Adăugați mai multă rășină și fotopolimerizați corespunzător.
4) Ștergeți stratul de inhibare al oxigenului.

Utilizare - Rezervoare personalizate pentru tăvi de albire
1) Țineți rășina la aproximativ 1,5 mm de marginea gingivală. Se recomandă ca Rășina de izolare LC Ultradent să fie ținută departe de suprafețele de mușcare.
2) Aplicați un strat de 0,5 mm de rășină de izolare LC pe suprafețele dorite.
3) Folosind lampa de polimerizare VALO™, faceți polimerizarea 5 secunde pe fiecare dinte.
4) Ștergeți stratul de inhibare al oxigenului.
5) Realizați port amprenta personalizată.

Depozitarea și eliminarea
Eliminați deșeurile în conformitate cu normele, orientările și reglementările locale.

Informații diverse
Raportați orice incident grav producătorului și autorității competente. www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

LC Block-Out Živica — SK

Opis produktu
Ultradent LC Block-Out živica je viskózna, svetlom tvrdená, modrá, pigmentovaná úžitková živica na báze metakrylátu, ktorá sa dodáva v striekačke pre presnú aplikáciu. Pred použitím si pozorne prečítajte a pochopte všetky pokyny a KBÚ (SDS) informácie pre všetky opísaných výrobky.

Spôsoby dodania
- Injekčná striekačka s objemom 1,2 ml
- Aplikačný hrot:
- Hrot čierny Mini™

Indikácie na použitie/ určený účel
Ultradent LC Block-Out živica je látka určená na laboratórne použitie, napríklad na bielenie nádrží pre sadrové modely, na laboratórne postupy vyžadujúce rozstup alebo podrezané blokovanie a na opravu malých puklín alebo dutín v laboratórnych modeloch.

Upozornenia a opatrenia
- LC Block-Out živica nie je určená na intraorálne použitie.
- Produkt chráňte pred priamym slnečným žiarením a teplom.

Pokyny krok za krokom
Príprava
POZNÁMKA: Modely z kameňa/ sadry musia byť pred nanesením živice čisté a suché.
1) Odstráňte Luerov uzáver.
2) Bezpečne pripojte odporúčaný hrot (hrot čierny Mini™).
3) Pred aplikáciou skontrolujte tok živice. Ak vzniká odpor, vymeňte hrot a znova skontrolujte. Používajte iba odporúčané hroty.

Použitie - Oprava alebo zablokovanie modelu
1) Naraz vyplňte oblasť nie hrubšiu ako 3 mm.
2) Dôkladne vytvrdzujte.
3) Pridajte dodatočnú živicu a vytvrdzujte podľa potreby.
4) Utrite vrstvu inhibujúcu kyslík.

Použitie - vlastné zásobníky bieliaceho zásobníka
1) Živicu udržiavajte približne 1,5 mm od okraja ďasien. Odporúča sa, aby LC Block-Out živica zostala mimo hryzacích povrchov.
2) Na požadované povrchy naneste živicu LC Block-Out s hrúbkou 0,5 mm.
3) Pomocou vytvrdzovacieho svetla VALO™ vytvrdzujte 5 sekúnd na zub.
4) Utrite vrstvu inhibujúcu kyslík.
5) Vytvorte vlastný zásobník.

Skladovanie a likvidácia
Odpad likvidujte v súlade s miestnymi predpismi, smernicami a nariadeniami.

Rôzne informácie
Každý vážny incident oznámte výrobcovi a príslušnému orgánu. www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

Smola LC Block-Out — SL

Opis izdelka
Smola Ultradent LC Block-Out je viskozna, svetlobno utrjena, modro pigmentirana uporabna smola, ki jo brizga aplicira na točno določenem mestu.
Za vse opisane izdelke pred uporabo natančno preberite in se prepričajte, da razumete vsa navodila in informacije na varnostnem listu.

Obrazci dostavljenih izdelkov
- 1,2 ml brizga za aplikacijo
- Konica za aplikacijo:
  - Črna konica Mini™

Indikacije za uporabo / namen uporabe
Smola Ultradent LC Block-Out je zasnovana za laboratorijsko uporabo, na primer za beljenje rezervoarjev na mavčnih modelih, za laboratorijske postopke, ki zahtevajo razmik ali podrezano zaporo in za popravilo manjših zlomov ali praznin v laboratorijskih modelih.

Opozorila in previdnostni ukrepi
- Smola LC Block-Out ni namenjena intraoralni uporabi.
- Hranite izdelek zaščiten pred soncem in toploto.

Navodila po korakih
Priprava
OPOMBA: Modeli iz kamna / mavca morajo biti pred nanašanjem smole čisti in suhi.
1) Odstranite pokrovček Luer.
2) Varno pritrdite priporočeno (črno konico Mini ™).
3) Pred nanašanjem preverite pretok smole. Če je upor dosežen, zamenjajte konico in ponovno preverite. Uporabljajte samo priporočene konice.

Uporaba – popravilo modela ali blokiranje
1) Naenkrat zapolnite območje z manj kot 3 mm debeline.
2) Temeljito obdelajte.
3) Po potrebi dodajajte smolo in dodatno obdelujte.
4) Obrišite plast za inhibicijo kisika.

Uporaba – rezervoarji za beljenje po meri
1) Smolo zadržite približno 1,5 mm od roba dlesni. Priporočljivo je, da se smola LC Block-Out ne nahaja v bližini območij za ugriz.
2) Na želene površine nanesite 0,5 mm debelo smolo LC Block-Out.
3) Lučko za utrjevanje VALO ™ uporabite po pet sekund na posamezni zob.
4) Obrišite plast za inhibicijo kisika.
5) Tovarniško proizvedena prilagojen pladenj.

Shranjevanje in odstranjevanje
Odpadke zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi, smernicami in pravili.

Razne informacije
O vsakem resnem incidentu poročajte proizvajalcu in pristojnemu organu. www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

Смола LC Block-Out — RU

Описание продукта
Смола LC Block-Out Ultradent - это вязкая светоотверждаемая синяя пигментированная универсальная смола на основе метакрилата, поставляемая шприцем для точной доставки.
Перед использованием внимательно прочитайте и уясните инструкции для всех перечисленных продуктов, а также всю информацию в паспорте безопасности.

Форма поставки
- Дозировочный шприц 1,2 мл
- Насадки-дозаторы:
  - Черная насадка-дозатор Mini™

Показания к использованию / Назначение
Смола LC Block-Out Ultradent разработана для лабораторного использования, например, для отбеливания резервуаров на гипсовых моделях, для лабораторных процедур, требующих зазора или подрезки, а также для устранения небольших трещин или пустот в лабораторных моделях.

Меры предосторожности и предупреждения
- Смола LC Block-Out не предназначена для внутриротового использования.
- Не допускайте воздействия на препарат прямых солнечных лучей и тепла.

Пошаговые инструкции
Подготовка
ПРИМЕЧАНИЕ: Каменные/гипсовые модели должны быть чистыми и сухими перед нанесением смолы.
1) Снимите люэровский наконечник.
2) Надежно прикрепите рекомендуемый наконечник (Черная насадка-дозатор Mini™).
3) Перед применением средства проверьте, насколько хорошо оно выдавливается из шприца. При чрезмерном сопротивлении замените наконечник и повторите проверку. Используйте только рекомендованные насадки.

Использование - Блокировка и ремонт модели
1) Заполните область толщиной не более 3 мм за один раз.
2) Выполните светоотверждение.
3) Добавьте дополнительную смолу и отвердите при необходимости.
4) Протрите слой ингибированный кислородом.

Использование - индивидуальные капы для отбеливания.
1) Держите смолу на расстоянии около 1,5 мм от границы десны. Рекомендуется, чтобы смола LC Block-Out не попадала на кусающие поверхности.
2) Нанесите 0,5 мм смолы LC Block-Out на желаемые поверхности.
3) Используя лампу VALO™, проведите светоотверждение, останавливаясь по 5 секунд на каждом зубе.
4) Протрите слой ингибированный кислородом.
5) Изготовьте индивидуальную капу.

Хранение и утилизация
Утилизируйте отходы в соответствии с местными правилами, инструкциями и нормами.

Различная информация
Сообщите о любых серьезных инцидентах производителю и компетентному органу. www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

LC Block-Out 수지 — KO

제품 설명
Ultradent LC Block-Out 수지는 점성이 있는 광경화 메타크릴레이트계의 청색 색소화된 유틸리티 수지로서, 정확한 전달을 위해 주사기로 전달합니다. 설명된 모든 제품에 대해, 사용 전에 모든 지침과 물질안전보건자료(SDS)정보를 주의 깊게 읽고 이해하십시오.

전달 형태
- 1.2 mL 전달 주사기
- 전달 팁:
  - 블랙 Mini™ 팁

사용 방법 / 용도
Ultradent LC Block-Out 수지는 석고 모델의 표백제 용기, 간격 또는 언더컷 Block-Out이 필요한 실험실 절차, 실험실 모델의 작은 골절 또는 공극을 수리하기 위해 실험실용으로 설계되었습니다.

경고 및 사전 주의사항
- LC Block-Out 수지는 구강 내 사용을 목적으로 하지 않습니다.
- 제품을 직사광선 및 열로부터 멀리 두십시오.

단계별 지침
준비
주: 석재 / 석고 모델은 수지를 바르기 전에 깨끗하고 건조한 상태여야 합니다.
1) 루어 캡을 제거합니다.
2) 권장되는 팁 (블랙 Mini ™ 팁)을 단단히 부착하십시오.
3) 바르기 전에 수지 흐름을 확인하십시오. 저항이 느껴지면, 팁을 교체하고 다시 확인하십시오. 권장되는 팁만 사용하십시오.

용도 – 모델 수리 또는 차단
1) 한 번에 3mm 이하의 두께로 채웁니다.
2) 완전히 경화시킵니다.
3) 필요에 따라 수지를 추가하고 경화시킵니다.
4) 산소 억제 층을 닦아냅니다.

용도 – 맞춤형 미백 트레이 저장통
1) 수지를 잇몸 끝으로부터 약 1.5mm 거리를 유지합니다. LC Block-Out 수지는 씹는 표면에는 두지 않는 것이 좋습니다.
2) 원하는 표면에 LC Block-Out 수지를 0.5mm의 두께로 바르십시오.
3) VALO ™ 경화 라이트를 사용하여 치아 당 5 초간 경화합니다.
4) 산소 억제 층을 닦아냅니다.
5) 맞춤형 트레이를 제작합니다.

보관 및 폐기
현지 규칙, 지침 및 규정에 따라 폐기물을 처분하십시오.

기타 정보
심각한 사고 발생 시 제조자와 관할기관에 신고하십시오. www.ultradent.com / 1-800-552-5512/801-572-4200

LC Block-Out 树脂 — ZH

产品描述
Ultradent LC Block-Out 树脂是一种粘性的光固化、甲基丙烯酸酯基蓝色颜料实用树脂，可通过注射器进行精确输送。
对于所描述的产品，使用前请仔细阅读并理解所有说明和 SDS 信息。

交货形式
- 1.2 毫升输送注射器
- 注射针头：
  - 黑色 Mini™ 针头

组成
本设备并非旨在用于体内吸收或局部分散。

适用症/预期目的
Ultradent LC Block-Out 树脂是为实验室使用而设计的，例如用于漂白石膏模型上的储金池、需要间隔或倒凹堵塞的实验室程序以及修复实验室模型中的小裂缝或空隙。

警告和注意事项
- LC Block-Out 树脂不适用于口腔内使用。
- 请保持产品远离阳光直射和热源。

分步说明
准备
注：石材/石膏模型在涂抹树脂之前必须清洁且干燥。
1)取下鲁尔盖。
2)牢固地连接推荐的针头（黑色 Mini™ 针头）。
3)使用前检查树脂出液是否顺畅。如遇到阻力，更换针头并重新检查。只准使用推荐针头。

使用 – 模型修复或堵塞
1)一次填充的区域厚度不得超过 3 毫米。
2)彻底固化。
3)根据需要添加其他树脂并固化。
4)擦去氧气抑制层。

使用 – 定制美白牙托储金池
1)保持树脂距离牙龈边缘约 1.5 毫米。建议将 LC Block-Out 树脂保持在咬合表面之外。
2)将 0.5 毫米厚的LC Block-Out 树脂涂在所需的表面上。
3)使用 VALO™ 固化灯，每颗牙齿固化 5 秒钟。
4)擦去氧气抑制层。
5)制作定制牙托。

储存和处置
根据当地规则、准则和法规处置废弃物。

其他信息
向制造商和主管部门报告任何严重事故。
www.ultradent.com / 1-800-552-5512/801-572-4200

LC Block-Outレジン — JA

製品の説明
Ultradent LC Block-Outレジンは、青く着色された粘性のある光硬化、メタクリレートベースのユーティリティレジンで、正確に配置できるようシリンジで塗布されます。
記載されているあらゆる製品について、ご使用前に指示とSDS情報をすべてよく読み、理解してください。

提供形態
- 1.2 mLデリバリーシリンジ
- デリバリーチップ：
  - ブラックMini™チップ

適応/適用
Ultradent LC Block-Outレジンは、石膏モデルのリザーバーの漂白、スペーシングまたはアンダーカットブロックアウトが必要な技巧室での処置、技巧室モデルの小さな割れ目や空隙の修復など、歯科技工室用に設計されています。

警告および注意事項
- LC Block-Outレジンは、口腔内での使用を意図していません。
- 直射日光や熱のない場所に保管してください。

各段階の手順
準備
注：石/石膏モデルは、レジンを塗布する前に清潔で乾燥していなくてはなりません。
1) ルアーキャップを外します。
2) 推奨されているチップ（ブラックMini™チップ）をしっかり取り付けます。
3) 塗布する前にレジンが出てくることを確認します。抵抗がある場合は、チップを交換して再確認してください。推奨されるチップのみを使用してください。

使用 – モデルの修復またはブロックアウト
1) 一箇所に一度に塗布する厚さは3 mmまでにしてください。
2) 完全に硬化させます。
3) さらにレジンを加え、必要に応じて硬化させます。
4) 酸素遮断レイヤーを拭き取ります。

使用 – カスタムホワイトニングトレイリザーバー
1) レジンは歯肉から 1.5mm ほど離れるようにしてください。LC Block-Out レジンは、噛む表面から離しておくことをお勧めします。
2) 表面に 0.5mm 厚の LC Block-Out レジンを塗布します。
3) VALO™ 硬化ライトを使用して、歯1本につき5秒間硬化させます。
4) 酸素遮断レイヤーを拭き取ります。
5) カスタムトレイを作ります。

保管と廃棄
各地の規則、ガイドライン、および規制に従って廃棄物を処理してください。

その他の情報
重大な問題が発生した場合は、製造元および所管官庁に報告してください。
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

LC Block-Out เรซิน — TH

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
Ultradent LC Block-Out เรซิน เป็นวัสดุฟอกสีฟันหนืดสีน้ำเงิน ซึ่งใช้โดยการฉีดผ่านกระบอกฉีดเพื่อความแม่นยำ
สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่อธิบายไว้ ให้อ่านและทำความเข้าใจคำแนะนำและข้อมูล SDS ทั้งหมดก่อนใช้งาน

แบบฟอร์มการจัดส่งสินค้า
- กระบอกฉีด 1.2 มล
- ปลายกระบอกฉีด:
  - ปลายแบบ แบล็ค Mini™

ข้อบ่งชี้สำหรับการใช้ / วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
Ultradent LC Block-Out เรซิน ออกแบบมาสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการเช่นอ่างฟอกสีที่ใช้กับโมเดลปูนปลาสเตอร์, สำหรับขั้นตอนในห้องปฏิบัติการที่ต้องการเว้นระยะหรือตัดใต้บล็อกออกและเพื่อซ่อมแซมรอยแตกหรือช่องว่างเล็ก ๆ ในห้องปฏิบัติการ

คำเตือนและข้อควรระวัง
- LC Block-Out เรซิน ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้ในช่องปาก
- วางผลิตภัณฑ์ให้พ้นแสงแดดและความร้อน

คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอน
การจัดเตรียม
หมายเหตุ: โมเดลหิน / ปูนปลาสเตอร์ต้องสะอาดและแห้งก่อนใช้เรซิน
1)ถอดฝาปิดออก
2)แนบปลายกระบอกฉีดให้มั่นคง (ปลายแบล็ค Mini™)
3)ตรวจสอบการไหลของเรซินก่อนใช้ หากมีแรงต้าน ให้เปลี่ยนส่วนปลายและตรวจสอบอีกครั้ง ใช้เฉพาะปลายกระบอกฉีดที่แนะนำเท่านั้น

ใช้ - โมเดลการซ่อมแซมหรือบล็อกเอ้าท์
1)เติมบริเวณที่หนาไม่เกิน 3 มม. ในแต่ละครั้ง
2)ขูดให้ทั่วถึง
3)ใส่เรซินเพิ่มเติมและขูดตามความจำเป็น
4)เช็ดชั้นออกซิเจนอินฮิบิทออก

ใช้ - อ่างฟอกสีฟันแบบกำหนดเอง
1)ให้เรซิ่นห่างประมาณ 1.5 มม. จากระยะขอบเหงือก แนะนำให้ใช้ LC Block-Out เรซิน ออกจากพื้นผิวที่ถูกกัด
2)ใช้ความหนา 0.5 มม. ของ LC Block-Out เรซิน กับพื้นผิวที่ต้องการ
3)การใช้เครื่องฉายแสง VALO™ รักษา 5 วินาทีต่อฟันหนึ่งซี่
4)เช็ดชั้นออกซิเจนอินฮิบิทออก
5)แบบฟันที่กำหนดเอง

การจัดเก็บและการกำจัด
กำจัดของเสียตามกฎระเบียบ แนวทางและข้อบังคับของท้องถิ่น

ข้อมูลเบ็ดเตล็ด
รายงานเหตุการณ์ร้ายแรงใด ๆ ต่อผู้ผลิตและหน่วยงานที่เชี่ยวชาญ
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

LC Block-Out Rezin — TR

Ürün Açıklaması
Ultradent LC Block-Out Rezin, akışkan, ışıkla sertleşen, metakrilat bazlı, hassas uygulama için şırıngayla uygulanan mavi pigmentli bir yardımcı rezindir. Açıklaması yapılan ürünleri kullanmadan önce bütün talimatları ve GBF bilgilerini dikkatli bir şekilde okuyun ve anlayın.

Uygulama Şekli
- 1,2 ml Uygulama Şırıngası
- Uygulama Ucu:
  - Siyah Mini™ Uç

Kullanım Endikasyonları/ Kullanım Amacı
Ultradent LC Block-Out Rezin, alçı modellerde rezervuarların ağartılması, boşluk veya alttan kesme gerektiren laboratuvar işlemleri için ve laboratuvar modellerinde küçük kırık veya boşlukların giderilmesi gibi laboratuvar kullanımı için tasarlanmıştır.

Uyarılar ve Önlemler
- LC Block-Out Rezin, ağız içinde kullanım amacıyla tasarlanmamıştır.
- Ürünü doğrudan güneş ışığından ve ısıdan uzak tutun.

Adım Adım Talimatlar
Hazırlık
NOT: Rezini uygulanmadan önce taş/alçı modelleri temiz ve kuru olmalıdır.
1) Luer başlığı çıkarın.
2) Tavsiye edilen ucu (Siyah Mini™ Uç) sıkıca takın.
3) Uygulamadan önce rezin akışını kontrol edin. Dirençle karşılaşırsanız ucu değiştirin ve yeniden kontrol edin. Yalnızca önerilen uçları kullanın.

Kullanım – Model Onarımı veya Block-out
1) Bir seferde en fazla 3 mm kalınlıkta alan doldurun.
2) Tamamen polimerize edin.
3) Gerekirse ilave rezin ekleyin ve polimerize edin.
4) Oksijen inhibisyon tabakasını uzaklaştırın.

Kullanım – Özel Beyazlatıcı Kalıp Rezervuarları
1) Rezini gingival marjinden yaklaşık 1,5 mm mesafede tutun. LC Block-out Rezinin ısırma yüzeylerinden uzak tutulması önerilir.
2) İstenilen yüzeylere 0,5 mm kalınlığında LC Block-out Rezini uygulayın.
3) VALO™ polimerizasyon ışığını kullanarak her dişi 5 saniye polimerize edin.
4) Oksijen inhibisyon tabakasını uzaklaştırın.
5) Özel kalıbı üretin.

Saklama ve Bertaraf
Atıkları yerel kurallara, yönergelere ve düzenlemelere göre bertaraf edin.

Çeşitli Bilgiler
Ciddi herhangi bir olay olması durumunda üreticiye ve yetkili makama bildirin. www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

راتينجاتLC Block-Out — AR

وصف المنتج
LC Block-Out هو عبارة عن راتينج تتصف باللزوجة وترتكز على العلاج بالضوء ومصنوعة من مادة الميثاكريلات ومصبوغة باللون الأزرق والتي تُعطى بطريقة الحقن بهدف دقة الاستخدام. بالنسبة لجميع المنتجات المذكورة، يُرجى قراءة وفهم جميع التعليمات والمعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة بعناية قبل الاستخدام.

نموذج) نماذج (الاستخدام
- حقنة بحجم 1.2 مل
- إرشادات الاستخدام:
  - طرف أسود ™ Mini

دواعي الاستعمال/ الغرض المنشود
تم تصميم جهاز LC Block-Out للاستخدام المختبري مثل تبيض الحوض على نماذج الجبس ولإجراءات المختبر التي تتطلب وجود فراغات أو حشو فجوة في اللثة وإصلاح الكسور الصغيرة أو الفراغات في النماذج المختبرية.

التحذيرات والاحتياطات
- جهاز راتينجات LC Block-Out غير مخصص للاستخدام داخل الفم.
- يُحفَظ المنتج بعيدًا عن أشعة الشمس والحرارة.

تعليمات تدريجية
التحضير
ملحوظة: يجب أن تكون القوالب المصنوعة من الحجر / الجبس نظيفة وجافة قبل استخدام الراتنج.
1) إزالة غطاء محقنة لور.
2) تثبيت الطرف الموصى به بإحكام (طرف أسود .(™ Mini
3) التحقق من تدفق الراتنج قبل الاستعمال. في حالة وجود مقاومة داخل الراتنج، استبدل الطرف وأعد التحقق. استخدام الأطراف الموصى بها فقط.

استخدام - إصلاح القالب أو الحشو
1) ملء المنطقة الفارغة بكثافة لا تزيد على 3 مم في المرة الواحدة.
2) المعالجة بالكامل.
3) إضافة راتنج إضافي والمعالجة حسب الاقتضاء.
4) مسح طبقة التثبيت بالأكسجين.

استخدام - أحواض طابع التبييض المخصص
1) وضع الراتنج على مسافة 1.5 مم تقريبًا من حافة اللثة. يوصى بإبقاء جهاز LC Block-Out بعيدًا عن أسطح القضم.
2) وضع جهاز LC Block-Out بسُمك 0.5 مم على الأسطح المستهدفة.
3) استخدام جهاز العلاج بالضوء ™VALO لمدة 5 ثوانٍ لكل سن.
4) مسح طبقة التثبيت بالأكسجين.
5) إعداد الطابع المخصص.

التخزين والتخلص
تخلص من النفايات وفقًا للقواعد والإرشادات واللوائح المحلية.

معلومات متنوعة
إبلاغ الشركة المصنّعة والسلطة المختصة بأي حادث خطير.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

电话：888.863.5883
传真：801.553.4600
中国区代理人和售后服务机构
名称：广州市皓齿登医疗器械有限公司
地址：广州市海珠区工业大道北路67号34号楼首层自编102房
电话：020-84156506
传真：020-84156535
产品名称：光固化模型树脂
规格型号：1.2ml/支
医疗器械注册编号：国食药监械（进）字2011第1633728号
产品标准编号：YZB/USA 4331-2011《光固化模型树脂》



℞

EN - For professional use only / DE - Nur zur Anwendung durch den Zahnarzt / FR - Pour usage professionnel seulement / NL - Alleen voor professioneel gebruik / IT - Solo per uso professionale / ES - Solo para uso profesional / PT - Apenas para utilização profissional / SV - Endast för professionell användning / DA - Kun til professionel brug / FI - Vain ammattikäyttöön / EL - Για επαγγελματική χρήση μόνο / CS - Pouze pro odborné použití. / BG - Само за професионално ползване / HR - Samo za profesionalnu uporabu / ET - Ainult professionaalseks kasutuseks / HU - Kizárólag professzionális felhasználásra / GA - Le haghaidh úsáide gairmiúla amháin / LV - Tikai profesionālai lietošanai / LT - Tik profesionaliam naudojimui / MT - Għall-użu professjonali biss / RO - Numai pentru uz profesional / SK - Len na profesionálne použitie / SL - Samo za profesionalno uporabo / NO - Kun for profesjonell bruk / PL - Wyrób wyłącznie do użytku profesjonalnego. / RU - Только для профессионального использования / TR - Sadece profesyonel kullanım için / AR - للاستخدام من قِبل متخصصين فقط / TH - สำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพเท่านั้น / KO - 전문가 전용 / ZH - 仅供专业人士使用 / JA - 専門家のみが使用できます

LC Block-Out Resin

Manufactured by:
Ultradent Products, Inc.
505 West Ultradent Drive (10200 South)
South Jordan, Utah 84095 USA
Manufactured in the USA from globally sourced materials

EC REP Ultradent Products GmbH
Am Westhover Berg 30
51149 Cologne Germany

Australian Sponsor:
Ultradent Australia Pty Ltd
P.O. Box 111 Coogee, NSW 2034
1800 29 09 29 | www.ultradent.com.au

ULTRADENT PRODUCTS, INC.
800.552.5512 | ultradent.com
© 2020 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved.
10052AR11 040220